DATE: 5 August 1984 SAMPLE:
CRUISE ID: SO 33 13 MS (CTD, O_2)
LOC: II
AREA: B

	time (GMT)	LAT (N)	LON (W)	water depth (m)	wire
ON BOTTOM =	0020	9°41.622	162°12.507	2929	
OFF BOTTOM =	0048	9°41.699	162°12.528	2903	

RECOVERY WEIGHT =

CRUST THICKNESS =

SUBSTRATE =

COMMENTS: O_2 minimum at 220 dbars
results may be questionable
water got into the contact

13 MS

Multisonde

RV Sonne So 33 Midpac II 29.7 - 29.8.1984

Datum : 6. 8. 84 Areal : B Lokation : II Station :

Probennummer : × Beginn: 0020

Längengrad, nk : 162 12.49 W k : Ende: 0048

Breitengrad, nk : 9 41.56 N k :

Wassertiefe (m) : 2904 Bereich :

00:34 N 9°41.622 W 162°12.507

Probe	Temp. (°C)	Druck (bar)	Leitfähigk. (us/cm)	O_2 (uA)	Bemerkung
1	≈ 28	2,0	55,53	70,44	Oberfläche
2		20,6		70,90	
3		40,2		70,16	
4		60,4		71,18	
5		80,0		68,0	
6		100,8		62,5	
7		120,6		49,5	
8		140,0		37,2	
9		160		26	
10		180,8		19,16	
11		200,6		16,56	
12		220		15	Min.
13		240		16,8	
14		260		19,8	
15		280		21,7	
16		301		22,68	
17		320		23,7	
18		340		24,28	
19		361		24,8	
20		380		25,04	
21		400	36,8	24,4	
22		420		24,56	

12 MS

ANLAGEPROTOKOLL

Seite: 2 von: 13 MS

Zu: 13 MS

So 33 Fahrt: _____ Station: 13 MS Position: _____

Bearbeiter: Janetzke Datum: 6.8.84

No	Pressure	O_2	No	Pressure	O_2
23	440	25,2	45		
24	460	25,0	46		
25	480	25,28	47		
26	500	25,9	48		
27	520	26,10	49		
28	540	26,3	50		
29	560	26,9	51		
30	580	27,3	52		
31	600	27,42	53		
32	650	27,6	54		
33	700	27,9	55		
34	750	28,72	56		
35	800	30,06	57		
36	850	29,78	58		
37	900		59	Abgebrochen	
38			60		
39			61		
40			62		
41			63		
42			64		
43			65		13 MS